CMA
200812054003

报告编号：YXJC210327-01

# 检 测 报 告

委托单位 ： 七台河宝泰隆新能源有限公司

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 有组织废气

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年 03 月 30 日 编制

# 声　　明

1、本报告涂改无效，报告编号检测专用章、骑缝章无效。

2、

3、若对检测报告有异议，请在收到报告后十日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：黑龙江省哈尔滨市松北区祥安大街 1377 号欧美亚国际商贸城 B1I04 号楼 S03 号商服

电话：0451-59998899

传真：0451-59998899

## 一、检测信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托单位 | 七台河宝泰隆新能源有限公司 | | |
| 地　　址 | 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 | | |
| 联 系 人 | 李吉福 | 联系电话 | 18724641505 |
| 样品类别 | 有组织废气 | | |
| 采样人员 | 陈腊里、孙源等 | 采样日期 | 2021.03.27 |
| 分析人员 | 陈腊里、孙源等 | 分析日期 | 2021.03.27~2021.03.29 |
| 环境条件 | 2021.03.27　天气多云，西南风，风速 3.2m/s | | |

## 二、样品信息

| 采样日期 | 采样点位 | 样品编号 | 样品表观性状/特征 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.27 | 气垫压缩储罐氮气加热炉炉排放口 1# | BTG210327010[illegible]BTG210327010[illegible] | 滤膜 |

[redacted]

# 五、检测结果

## 1、有组织废气检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 项目 | 检测结果 | | 平均数 | 标准限值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7.3 | | —— | mg/m³ |
| | | 排放浓度 | 8.2 | 7.9 | —— | mg/m³ | |

2、烟气参数检测结果

| 采样位置 | 采样时间 | 标杆流量（m³/h） | 温度（℃） | 湿度（%） | 流速（m/s） | 含氧量（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常减压蒸馏装置3#加热炉排放口1# | [illegible] | 3839 | 277.7 | 5.3 | 6.11 | 4.2 |
| | | 4094 | 173.6 | 6.2 | 5.34 | 4.4 |
| | | 4936 | 273.9 | 6.1 | 6.26 | 4.1 |
| 平均值 | | 4290 | 241.7 | 5.9 | 5.90 | 4.2 |

## 六、执行标准

1、[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | 30 | [illegible] |
| 2 | [illegible] | 50 | [illegible] |
| 3 | [illegible] | — | [illegible] |